

## TIEDOTE

Seurakuntatalolle on tämän kevään aikana tehty kuntotutkimus.

Tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin alapohjan ja ulkoseinien rakenteissa kosteusvauriolajikkeita sisältäviä mikrobivaurioita. Rakenteisiin syntyneet vauriot johtuvat osittain rakenteiden heikosta kosteusteknisestä toimivuudesta ja voimakkaasta ulkopuolisesta kosteusrasituksesta.

Vaurion laajuus kattaa käytännössä koko rakennuksen ja kasvustot sisältävät toksiineja tuottavia kosteusvauriolajikkeita, jotka tyypillisesti aiheuttavat sisäilmassa hajuhaittoja ja saattavat aiheuttaa oireita tiloissa oleileville.

Ärsytysoireita, jotka saattavat liittyä altistumiseen kosteusvauriorakennuksessa, ovat:

- silmien ärsytysoireet
- nenän tukkoisuus, kutina, vesinuha
- kurkun karheus, äänen käheys
- yskä, limaneritys
- ihon kutina ja punoitus

Yleisoireista tavanomaisimpia ovat väsymys ja päänsärky, harvinaisempia kuumeilu sekä lihas- ja nivelkivut.

Terveysviranomaiset eivät ole asettaneet kiinteistöä käyttökieltoon.

Kiinteistön korjaustoimenpiteiden suunnittelu ja alkuvaiheen korjaustoimenpiteiden toteutus on aloitettu heti kuntotutkimuksen valmistuttua.

Olemme laatineet tämän tiedotteen, jotta erityisesti herkistyneet ja allergiset osaisivat tarvittaessa varoa seurakuntatalon tilojen käyttöä, vaikka tilojen käyttö olisikin tilapäisluonteista.

Tilojen käytön seurauksena mahdollisesti tapahtuvaa oireilua seurataan ja kaikki asiaan liittyvät havainnot tulee viipymättä ilmoittaa taluspäällikkö Anneli Salolle. p. 040-772 0374 / anneli.salo (ät) evl.fi.

Oulunsalo 18.5.2010

Anneli Salo  
taluspäällikkö